

**RAS 8/2018, de 10 d'octubre, sobre l'estat de les infraestructures de la Pl. de s'Escorxador.**

Atesa la comunicació a la Defensora de la Ciutadania per part de diverses entitats ciutadanes sobre algunes ocasions en què les entitats ciutadanes pròximes a l'espai conegut com a Plaça de s'Escorxador han sol·licitat l'ús d'aquest espai per a les seves activitats i se'ls ha denegat.

Atesa la competència de l'Assessor de Districte Nord, sobre la participació de les entitats ciutadanes i el coneixement dels recursos i espais del seu districte.

La Defensora de la Ciutadania va exposar la problemàtica amb l'assessor de Districte, en data 2 d'octubre de 2018, qui va compartir el contingut dos documents relacionats amb l'estat d'aquest espai i "la total incapacidad de la estructura para garantizar su correcto comportamiento resistente con los márgenes de seguridad preceptivos ante las sobre cargas normativas que pudieran actuar sobre los forjados".

Ambdós documents (adjunts a la RAS) estan emesos per l'arquitecte superior i col·legiat 320.127 del COAIB, en qualitat de tècnic assessor per a la societat FONPAR DE ESTACIONAMENTS, SL. Els documents estan datats l'onze de desembre de 2009 i el 28 de novembre de 2011.

El segon document està adreçat a l'Àrea d'Infraestructures i indica que es va emetre a requeriment del Coordinador d'Estudis i Projectes del Departament d'Infraestructures, Sr. Federico Climent, amb l'objectiu de quantificar les càrregues màximes que podria suportar l'estructura.

Els documents tenen un caràcter tècnic que exposa una realitat acreditada molt greu en la que es constaten les patologies i la "pèrdua de resistència cada dia que passa" i no existeix constància que des de la darrera emissió d'informe s'hagin produït actuacions per resoldre aquesta situació. Es té constància del desenvolupament d'esdeveniments multitudinaris i concentracions després de la redacció d'aquests documents.

Cal destacar que ja en l'any 2012 des del Districte Nord es va sol·licitar informació al respecte per poder-la comunicar al Consell Territorial que es qüestionava el perquè de la denegació de l'ús i, en data 2 d'octubre de 2018, a través de DMI-29717 es va adreçar a la Secretaria de l'Àrea d'Infraestructures una petició d'informe sobre la problemàtica en qüestió. En data d'avui encara no s'ha rebut cap resposta.

**ADVERTIMENT**

De tot allò exposat es conclou que en virtut de l'informe rebut i les dades obtingudes, la Defensora emet el següent ADVERTIMENT instant a la **prioritària i urgent** actuació municipal per indicar les actuacions impulsades per restaurar la seguretat de l'espai conegut com a Plaça de s'Escorxador o per iniciar-les immediatament.

Llevat de l'existència d'actuacions o informes als que no s'ha tingut accés, la manca de compliment de les obligacions municipals quant a la seguretat de la ciutadania ha provocat una omissió imprudent que podria haver augmentat cada dia amb el pronòstic de deteriorament, per tant la Defensora de la Ciutadania considera que els veïnats, usuaris i vianants de la zona identificada es troben en una situació de perill, depenent de l'estat actual de l'estructura i del tipus d'activitat que es realitza, i existeix un GREUGE.

Aquest ADVERTIMENT es traslladarà a les Àrees i Organismes competents i també a la Comissió Especial de Reclamacions i Suggeriments, pel seu coneixement i efectes.

Palma, 10 d'octubre de 2018

La Defensora de la Ciutadania  
Anna Moilanen Jaakola

NOTA: S'Annexen a l'Advertiment els dos documents indicats a l'exposició amb data de 11 de desembre de 2009 (AN1) i 23 de novembre de 2011 (AN2), emesos per l'arquitecte superior i col·legiat 320.127 del COAIB